

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2015年6月1日 星期一	气候	阴	气温	22℃ - 29℃
监理人员动态: 监理人员3人. 报送监理资料 巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员11人管理施工现场					
施工机械动态: 挖机4台. 挖回填电缆沟.					
施工进度情况	1. 35KV线路架线. 2. 升压站内样砌砖, 站外平查. 2#主变接电装修. 3. 1#地拉管拉杆安装. 4. 2#地支架拉杆安装.				
检查发现的问题	5. 3#地 4#地. 电缆沟回填. 拉管拉杆安装. 6. 5#地柜内插头连接. 箱变变. 汇流箱接线. 电线. 电缆铺设.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	电力质监审查 ^{资料} 监理提出问题, 监理人员整改完成后, 报送质监复查.				
记录人	朱书华		总监签阅	苟宇叫	