

# 监 理 日 志

工程名称:步凤镇26MW农光互补光伏发电项目.

日期	2018年6月21日 星期四	气候	雾	气温	19°C-31°C
监理人员动态:	监理人员及项目经理检查验收,监理资料巡检施工现 场.			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:	施工人员13人,配备项目经理,安全员,质量员,施工班长.安全交底,管理施工现场.			无	
施工机械动态:	挖掘机2台平整道路.				
施工进度情况	1. 35kV线路架线. 2. 升压站围墙抹灰,站内道路施工,生产生活接水袋修完成. 3. 1#-3#块石试验区,支架拉杆密装,道路平整.				
检查发现的问题			无		
处理措施、意见、结果			无		
协调内容或其他	市洪泽局组织专家检查组对升压站进行技术验收,参加单位:建设单位,设计单位,监理单位,施工单位,经检查提出问题,施工单位接受并整改.				
记录人	朱海兵		总监签阅	苗永明	