

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 23 日 星期六	气候	晴	气温	17℃-29℃
监理单位动态:	以巡视升压站光伏区.		材料进场、取样见证、合格情况: 桩的拉撑, 包拉土勾		
施工方人员动态:	管跟便 13 人, 管跟施 2 人, 见勾				
施工机械动态:	5#地坑一台挖掘机在回填土方				
施工进度情况	5#地坑浇筑桩, 掘进平台栏杆安全, 4#地坑切线事故油池, 3#地坑顶加固, 桩头防腐, 外线改线, 蛇河所提问题, 升压站围墙持在, 通信电缆敷设				
检查发现的问题	发现 2#地坑个别以手栽安分				
处理措施、意见、结果	现场谈服教育, 提高安全意识, 预防为主.				
协调内容或其他					
记录人	李之华		总监签阅	苗宇明	