

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农业互补光伏电站项目

日期	2018年6月25日 星期二	气候	晴转阴	气温	26℃-33℃
监理人员动态:	巡视检查外线, 升压站及箱变	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	卡坝员以检查施工情况				
施工机械动态:	2台搅拌机平填沟槽				
施工进度情况 施工部位	1#地块箱变接地扁钢敷设, 2#-5#地块变器柜间及支架间拉接. 因现场地下直埋电缆, 4#、5#地块初设变更后的箱变基础及事故油池.				
检查发现的问题	抽查1#地块箱变接地变芯时, 扁钢接地搭接倍数不够				
处理措施、意见、结果	要求按规范要求搭接倍数为2倍扁钢搭接, 长此施2焊接. 除锈防腐				
协调内容 或其他					
记录人	赵之兴	总监签阅	苗守明		