

监 理 日 志

工程名称: 安风镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年7月1日 星期日	气候	阴	气温	23℃-29℃
监理单位动态: 巡视光伏组件电站		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 杨. 支. 加. 固					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 1#地块光伏板之间加固拉撑安装 2. 升压站. 逆变器底座加固, 院内电线整理 整改				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	赵子豪	总监签阅	高宇明		