

监 理 日 志

工程名称: 安国镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年7月12日 星期四	气候	晴	气温	25℃-31℃
监理人员动态: 巡视升压站及光伏区 施工方人员动态: 卡跟人员8人, 施工队20人 施工机械动态: 小挖掘机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	① 1#升压站箱变至平台栏杆安装 ② 升压站院面排水井砌筑 ③ 2#升压站围墙钢筋绑扎 ④ 3-2. 钢结构加固用附件安装 ⑤ 4#升压站钢结构附件安装				
检查发现的问题	3-2#升压站逆变器主母线烧坏				
处理措施、意见、结果	逆变器厂家已更换烧坏主母线板通				
协调内容或其他	无				
记录人	赵瑞		总监签阅	苗宇明	