

监 理 日 志

工程名称: 兴山镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年7月16日 星期三	气候	晴	气温	24℃-31℃
监理人员动态:	巡视光伏区、升压站。	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	钢结构附件安装				
施工机械动态:	1台挖土机光伏区施工				
施工进度情况	① 1#地、箱变基础材料安装、预埋碎石管、排水沟施工。 ② 升压站、光伏区围土、挡土墙、挡土墙材料安装。 ③ 3-2#、4#、5# 钢结构附件安装 ④ 4#、5# 预埋碎石管				
检查发现的问题	382华电线路断电、1#地块检查发现电缆接头头烧坏。				
处理措施、意见、结果	拆除损坏电缆接头、重新制作接头				
协调内容或其他	无				
记录人	赵子梁	总监签阅	葛守明		