

监 理 日 志

工程名称: 贵州镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年7月17日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态:	巡视检查光伏区		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	光伏区工人、光伏区工人				
施工机械动态:	台挖掘机工作				
施工进度情况	① 1#、4#、5#地块光伏区围墙施工 ② 升压站院内围墙土、挖装土方 ③ 5#、6#、3-2#地块彩钢棚彩钢加网安装				
检查发现的问题	382线路发生故障,至4#、5#地块无382 正常运行发电				
处理措施、意见、结果	已通知李高峰立即解决				
协调内容或其他					
记录人	无 李端	总监签阅	苗宇明		