

# 监 理 日 志

工程名称: 号风26MW聚光互补光伏电站项目

|            |                                                                                             |                                      |     |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年7月19日 星期四                                                                              | 气候                                   | 晴   | 气温 | 20-33℃ |
| 监理单位动态:    | 巡视光伏区.                                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>1#地块室内电缆桥架整改. |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 检修人员 施工作业人员                                                                                 |                                      |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 3台电焊机施工.                                                                                    |                                      |     |    |        |
| 施工进度情况     | ①. 1#地块. 铜铝过渡螺栓紧固. 电缆桥架整改完成.<br>②. 3-2#. 铜铝过渡螺栓紧固.<br>③. 3-2#. 1#. 4#. 5#光伏区围栏施工. 1#地块开挖回填. |                                      |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 1#地块 382线路故障.                                                                               |                                      |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 382线路烧坏接头处理完成. 再做耐压试验. 施工方向业主. 总包单位如发生事故由施工单位全部承担.                                          |                                      |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                           |                                      |     |    |        |
| 记录人        | 赵子岩                                                                                         | 总监签阅                                 | 苗宇明 |    |        |