

监 理 日 志

工程名称: 告月镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年7月23日 星期二	气候	阴	气温	26.6-31.2
监理人员动态:	监理人员	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏工6人、光伏工26人				
施工机械动态:	台挖掘机				
施工进度情况	由于昨天下雨, 现场无法施工				
检查发现的问题	巡视发现由于大风 预制有损坏: 1#地块1块, 5#地块3块, 其他地块无法检查				
处理措施、意见、结果	已通知施工方处理				
协调内容或其他	无				
记录人	赵子安	总监签阅	苗子明		