

监 理 日 志

工程名称: 米凤镇26MW农光互补光伏电站

日期	2018年2月25日 星期三	气候	晴	气温	25.3℃
监理单位动态:	监理人员		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	项目经理、技术负责人				
施工机械动态:	3台挖掘机				
施工进度情况	① 1#光伏块加固附件焊接、围栏基础浇筑 ② 3#光伏块围栏安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵子强	总监签阅	苗宇明		