

# 监 理 日 志

工程名称: 贵风镇26MW农光互补光伏电站

|            |                                     |                          |     |    |         |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年2月29日 星期五                      | 气候                       | 暴雨  | 气温 | 31℃-25℃ |
| 监理单位动态:    | 巡视人员以                               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 管理人员及施工队                            |                          |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 3台挖掘机                               |                          |     |    |         |
| 施工进度情况     | ①下午施工队至3-1.4. 4#地基回填土施工。<br>②下午暴雨停工 |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                                   |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                   |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                                   |                          |     |    |         |
| 记录人        | 赵文强                                 | 总监签阅                     | 苗宇明 |    |         |