

监 理 日 志

工程名称: 朱凤镇26MW农光互补光伏发电站项目

日期	2018年2月2日 星期二	气候	阴	气温	23℃-27℃
监理人员动态: 查理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 开化站围墙粉刷					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	由于天气影响, 光伏区无法进行施工, 开化站围墙粉刷, 大门球架安装完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王立华		总监签阅	高宇明	