

监 理 日 志

工程名称: 安风镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年2月9日 星期二	气候	阴	气温	24-18℃
监理单位动态:	巡视光伏区, 下午到李桥光伏区	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	排除箱变总汇流箱故障				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	电汇箱及排除箱变总汇流箱故障。				
检查发现的问题	发现3-2-台逆变器线被烧坏, 已联系厂家处理 处理				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵文强	总监签阅	苗宇明		