

# 监 理 日 志

工程名称: 安凤镇26MW农业光伏光伏电站

|            |                            |                          |     |    |         |
|------------|----------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年8月6日 星期六              | 气候                       | 晴   | 气温 | 26℃-33℃ |
| 监理单位动态:    | 监理单位                       | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 监理单位、施工单位                  |                          |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 三台挖掘机                      |                          |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1#、3-1#、4#光伏组件安装、逆变器、组件加固。 |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                          |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                          |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                          |                          |     |    |         |
| 记录人        | 赵安                         | 总监签阅                     | 苗守明 |    |         |