

监 理 日 志

工程名称: 李凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

日期	2018 年 4 月 3 日 星期三	气候	晴	气温	12-26℃
监理单位动态:	监理单位 3 人, 旁站 2 人, 生产接基础浇筑砼, 开监理例会, 巡视施工现场。				
施工方人员动态:	管理人员 10 人, 管理施工现场。				
施工机械动态:	打拉机 4 台, 打拉数拉, 拉拉机 1 台, 运拉, 砼泵车 1 台, 浇筑 2 号生产接基础。				
施工进度情况	1. 统计 1# 地打拉完成 (除鱼塘, 鸡棚, 新河部分) 4# 地已完 35 根。 2. 3# 地块平查完成。 3. 1# 生产接脚手搭设完成。 4. 2# 生产接基础浇筑完成。 5. 1# 地, 拉头钢板焊接完成 40 根。				
检查发现的问题	1. 1# 生产接施工工人脚手搭设未配安全带, 施工机未挂安全警示牌。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位专职安全员, 对施工人员进行安全教育, 对施工现场进行安全管理。				
协调内容或其他	下午 4:00 开要理, 参加单位: 建设, 监理, 设计, 施工单位。会议内容详见 4 月 3 日会议纪要。				
记录人	朱子兵	总监签阅	苗守明		