

监 理 日 志

工程名称: 步凤镇 26mw 农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 8 日 星期 2	气候	晴	气温	11℃ - 22℃
监理人员动态: 监理人员 2 人, 验外线 12# 塔基 巡视, 检查 1-4# 地块。		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 9 人, 管理施工现场。					
施工机械动态: 吊机一台, 4# 地块钢结构支架安装。					
施工进度情况	1. 外线 12# 塔基, 4# 塔完成。 2. 1# 地块光伏组件安装, 4# 地块大棚支架安装。 3. 升压站 1# 楼室内粉刷。				
检查发现的问题	外线 12# 塔基钢筋笼漏焊。				
处理措施、意见、结果	对外线 12# 塔基钢筋笼漏焊部位, 进行补焊。				
协调内容或其他	无				
记录人	张保龙		总监签阅		