

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 13 日

星期: 日

天气: 阴
气温: 17℃~22℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查. 要求固定螺栓必须
紧固到位. 线缆要留有足够的维修余量. 注意安
全.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员 4 人. 施工人员 2 人.

铲车 1 辆.

1 号地组件安装. 逆变器安装接线.
汇流箱安装接线. 光伏线缆敷设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛头琦

记录人:

葛头琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘长发



由 扫描全能王 扫描创建