

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 1 日

星期: 二

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

天气: 阴
气温: 19℃~27℃

监理工作情况

现场巡视检查,要求固定螺栓要紧
固到位,注意安全.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员4人,施工人员35人.
铲车1辆,爬山虎1台.
1号地支架安装,组件安装.

其它事项

本日现场监理人员

葛文琦

记录人:

葛文琦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘士发

