

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 11 日

星期: 五

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

天气: 晴
气温: 19℃~29℃

监理工作情况

陪同业主对已完成施工安装并网的2号地和8号地进行初检初验。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员4人. 施工人员20人.
铲车1辆. 挖机1台.
1号地支架安装. 组件安装. 光伏线
缆敷设. 电缆沟开挖. 围栏安装.

其它事项

本日现场监理人员

葛永琦

记录人:

葛永琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘长发



由 扫描全能王 扫描创建