

监 理 日 志

工程名称: 泰顺兴电30MW农林光伏小项目

日期	2019年7月13日 星期六	气候	3月	气温	22℃-32℃
监理人员动态:	葛永琦	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员6人 施工人员3人				
施工机械动态:	电钻、打孔机、空压机等。				
施工部位进度情况	1号地、2号地支管敷设、塔架打孔。 4号地补管部分塔架钻孔。 5号地铺设4m²光伏板、安装逆变器。				
检查发现的问题	现场巡视检查, 由于连续阴雨, 山体湿滑, 要求施工人员做的安全工作, 保证人身和机械安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛永琦	总监签阅	刘 七 发		

