

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW农林光伏项目。

日期	2019年7月15日 星期一	气候	阴	气温	22°~29°
监理人员动态:	葛永琦	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人、施工人员15人。				
施工机械动态:	电钻、搅拌机、3台、振动棒等。				
施工部位进度情况	1号地、2号地支梁基础挖坑打桩。 4号地支梁基础浇筑。 5号地铺设4平方光伏电缆。				
检查发现的问题	现场巡视检查, 要支梁基础浇筑必须振捣到位。 山地施工一定要注意安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛永琦	总监签阅	刘长发		

