

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW农林光互补光伏小康项目.

日期	2019年7月21日 星期二	气候	晴	气温	23°~31°
监理人员动态: 葛庆琦 施工方人员动态: 管理人员4人, 施工人员10人. 施工机械动态: 电缆4台, 电焊机1台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况: 4号地逆变器安装接线. 6号地支架穿孔. 挖打桩. 7号地接地网敷设焊接.					
检查发现的问题	现场巡视检查. 要求逆变器接线时要留有充足的余量.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛庆琦	总监签阅	刘 士 发		

