

监 理 日 志

工程名称: 秦顺吉农30MW农林光伏互补项目

日期	2019年7月25日星期四	气候	晴	气温	22℃~33℃
监理单位动态:	葛文琦		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员4人施工人员8人				
施工机械动态:	铲车1辆、电缆2台				
施工部位进度情况	5号地3x35mm ² 交流电缆敷设。 6号地支架穿芯螺栓打孔。				
检查发现的问题	现场巡视检查,要求电缆两端要留有足够的长度,注意安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛文琦		总监签阅	刘长发	

