

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30mw农林光伏互补项目.

日期	2019年1月26日星期五	气候	晴	气温	20°-32°
监理单位动态: 葛天琦		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人. 施工人员1人.					
施工机械动态: 铲车1辆.					
施工部位 进度情况	5号地交流电馈线敷设(3x35mm ²). 5号地逆变器安装接线.				
检查发现的问题	现场巡视检查, 督促施工人员注意安全. 逆变器安装要牢固. 接线美观.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛天琦	总监签阅	31 七 发		

