

监 理 日 志

工程名称: 秦顺兴 30MW 农林光互补光伏小康项目.

日期	2019 年 7 月 27 日 星期六	气候	晴	气温	22.0°~31.0°
监理人员动态: 葛天琦			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 4 人 施工人员 8 人					
施工机械动态: 铲车 1 辆.					
施工 部位 进度 情况	6 号地支架安装. 7 号地围栏安装.				
检查 发现 的问 题	现场巡视检查, 要求支架调整好倾角后 螺栓必须紧固到位.				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	葛天琦	总监签阅	刘 长 发		

