

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 16 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 22℃-33℃

工程名称: 秦顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查,要求螺栓必须紧固到位.
倾角度要符合设计要求.注意安全.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员3人.施工人员12人.三机运输车辆.
1号地支架安装.
6号地围栏安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员

葛永琦

记录人:

葛永琦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘 长 发



由 扫描全能王 扫描创建