

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 18 日

星期: 日

天气: 阴
气温: 21℃~32℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查, 要求螺栓必须紧固到位。
倾角度要符合设计要求, 注意安全。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员 4 人, 施工人员 11 人。
1 号地支架安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

葛庆琦

记录人:

葛庆琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘 长 发



由 扫描全能王 扫描创建