

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 19 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 21℃~30℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理工作情况	现场巡视检查,要求操作人员必须牢固到位,倾角要符合设计要求,注意安全.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	珠海兴业新能源科技有限公司	管理人员4人,施工人员16人. 除草机2台. 1号地除草,支架安装. 6号地支架安装.
其它事项		
本日现场监理人员	葛天琦	
记录人: 葛天琦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发	



由 扫描全能王 扫描创建