

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 7 日

星期: 三

工程名称: 秦顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

天气: 晴
气温: 22℃~32℃

监理工作情况

现场巡视检查. 要求施工人员安装接线要牢固可靠. 注意安全.

施工单位	施工内容及进度
珠海兴业新能源科技有限公司	管理人员4人. 施工人员10人. 皮卡车1辆. 6号地. 8号地围栏立柱孔洞掏挖. 汇流箱安装. 组件杆接头连接.

其它事项

本日现场监理人员: 葛文琦

记录人: 葛文琦 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘 长 发

