

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 11 日
 星期: 三

天气: 多云
 气温: 21.0~31.0

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理工作情况

现场巡视检查. 要求基础孔径孔深
 要达到设计要求. 固定螺栓要紧固到位.
 注意安全.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员4人. 施工人员45人.
 钻孔机3台. 铲车1辆.
 1号地组件安装. 支架基础钻孔.

其它事项

本日现场监理人员

葛文琦

记录人:

葛文琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘 土 发



由 扫描全能王 扫描创建