

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 29 日
 星期: 二

天气: 晴
 气温: 17℃-32℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查. 要求固定螺栓要紧固到
位. 注意安全.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员7人. 施工人员50人.
 铲车2辆. 取土机1台.
 1号地支架安装. 组件安装. 4平方光伏线
 敷设. 汇流箱安装接线. 围栏安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛永琦

记录人:

葛永琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘长发



由 扫描全能王 扫描创建