

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 30 日
 星期: —

天气: 阴转雨
 气温: 18.0~27.0

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理工作情况		
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	珠海兴业新能源科技有限公司	受雨影响, 未施工.
其它事项		
本日现场监理人员	葛天琦	
记录人: 葛天琦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘七发	

