

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 28 日

星期: 三

天气: 多云
气温: 23.5-34.0

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视检查.要求螺栓必须紧固到位.
倾角度要符合设计要求.注意安全.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

珠海兴业新能源科技有限公司

管理人员3人.施工人员25人.
三机运输车1辆.
1号地组件安装.
6号地支架安装.围栏安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员

葛永琦

记录人:

葛永琦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘七发



由 扫描全能王 扫描创建