

# 监 理 日 志

日期: 2019年11月1日

星期: 五

天气: 多云

气温: 9-22℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

|                                        |                      |                                |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>材料进场<br/>验收记录</p> |                                |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p>          | <p>施工内容及进度</p>                 |
|                                        | <p>珠海兴业新能源科技有限公司</p> | <p>箱变围栏安装<br/>现场整改</p>         |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                      |                                |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                      | <p>李 勃</p>                     |
| <p>记录人: 李 勃</p>                        |                      | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 签字: 刘 斌</p> |