

监 理 日 志

日期: 2019年11月4日
 星期: 一

天气: 多云
 气温: 10-22℃

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监 理 工 作 情 况	整理现场资料. 审核并网人9地坎工程量.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	珠海兴业新能源科技有限公司	箱变围栏安装完成.
其 它 事 项	.	
本日现场监理人员	李莉	
记录人: 李莉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘斌	