

监 理 日 志

工程名称: 惠安永良村农村饮水安全工程

日期	2018年11月5日 星期二	气候	13/4	气温	14~22℃
监理单位动态:	监理单位: 惠安永良村农村饮水安全工程监理单位	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	挖机1台 搅拌机1台				
施工进度情况	永良村农村饮水安全工程				
检查发现的问题	部分绑扎钢筋有锈蚀				
处理措施、意见、结果	已现场要求整改, 按图施工				
协调内容或其他	永业公司开会, 汇报工程进度				
记录人	李明月		总监签字		