

监 理 日 志

工程名称: 泰顺永农30MW农林光伏互补光伏电站项目.

日期	2018 年 11 月 10 日 星期二	气候	阴	气温	17~23℃
监理人员动态: 葛庆瑞 李包主 贺梦凡 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 挖机/台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	开关站基础钢筋绑扎 四号地放点 清理道路.				
检查发现的问题	基础桩位置与图纸设计位置有偏差				
处理措施、意见、结果	下发编号为006通知单要求施工单位整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡		总监签阅		