

# 监 理 日 志

工程名称: 泰顺县农村饮水安全工程

|                                                  |                 |    |                      |    |        |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------|----|--------|
| 日期                                               | 2018年11月13日 星期二 | 气候 | BA                   | 气温 | 13~19℃ |
| 监理人员动态: 葛庆琦 李包柱 贺梦A<br>施工方人员动态: 10人<br>施工机械动态: 无 |                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无 |    |        |
|                                                  |                 |    |                      |    |        |
|                                                  |                 |    |                      |    |        |
| 施工进度情况                                           | 开站站钢筋绑扎         |    |                      |    |        |
| 检查发现的问题                                          | 无               |    |                      |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                       | 无               |    |                      |    |        |
| 协调内容或其他                                          | 无               |    |                      |    |        |
| 记录人                                              | 贺梦A             |    | 总监签阅                 |    |        |