

# 监 理 日 志

工程名称: 龙源湖 3#楼及裙房主体结构工程 2018年4月2日

日期	2018年4月2日 星期三	气候	晴	气温	14~18		
监理人员动态:	葛永清 李包立 贾梦凡			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人						
施工机械动态:	挖机2台						
施工进度情况	开关站配电室钢管搭设、厨房钢筋柱绑扎 室外箱变基础开挖 基坑正负地打孔、四号地打孔、道路基层清理。						
检查发现的问题	杭钢筋加密区数量不足						
处理措施、意见、结果	现场要求增加钢筋数量						
协调或 其他内容	钢筋柱绑扎检查。						
记录人	贾梦凡	总监签阅	刘士发				