

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 4 日

星期: 二

工程名称: 泰州兴泰30MW光伏扶贫电站(一期)工程

天气: 阴
气温: 8~13℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场检查并网柜配电柜拆铜管作业。
2. 导线组线导通。要求现场摆放警示标志。
3. 检查室外箱变基础施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海社
会能源
科技有限
公司。

1. 四号地、五号地组线导通 敷设。
2. 五号地电缆沟开挖
3. 并网柜配电柜拆铜管 拆模板。
4. 室外箱变基础施工。

其
它
事
项

黄永强、梅地喜到场, 未到达施工现场

本日现场监理人员

黄永强 梅地喜 黎慧凡

记录人: 黎慧凡

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发