

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 9 日

星期: 2

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖国际会议中心

天气: 阴

气温: 9~16℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视光伏区施工, 检查逆变器安装。
2. 现场检查光伏区排水沟施工。
3. 下发质量问题整改通知书。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

苏州工业园区新能环保科技有限公司

1. 光伏区四号地五号地光伏箱变接线
2. 光伏区室内排水沟

其
它
事
项

下发质量问题整改通知书, 汇报公司领导, 要求施工单位整改。

本日现场监理人员

曹永峰 魏立 梁哲

记录人: 梁哲

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士成