

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 22 日

星期: 二

工程名称: 泰顺光伏扶贫电站光伏扶贫项目。

天气: 阴
气温: 8~15℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视光伏区组件安装, 铁塔基础建设。
- ~~2. 检查光伏区施工安全。~~
2. 现场进行安全巡查, 现场无安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陈海龙
王新能
潘科
技部
同。

1. 光伏区1号地组件安装。
2. 光伏区四号地, 五号地并网发电做验收工作。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

陈海龙 王新能 潘科

记录人: 陈海龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘永发