

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 13 日

星期: 二

工程名称: 泰顺县2019年度农村饮水安全工程

天气: 晴

气温: 9~14℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视王号地、八号地、检查整改后的整网阵列
检查接地大羊接工艺、开挖深度。

2. 巡视所关站

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

泰顺县
新能源
源

1. 王号地阵列整改、八号地接地开挖
2. 不系站停电做试验

其
它
事
项

本日现场监理人员

李庆海 魏之 梁哲凡

记录人: 梁哲凡

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发