

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 26 日

星期: 二

工程名称: 泰顺路30m宽路拓宽工程

天气: 晴

气温: 8~17℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视三号地整改消缺.
2. 检查开关柜电缆沟盖板施工. 与图纸设计不符. 签发编号为013的通知单要求整改.
3. 签发编号为013 联系单. 要求总包单位加快开关站施工进度.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陈海商业
新能源

1. 米地整改消缺.
2. 开关柜电缆沟盖板施工. 排水开挖.

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛永玲 鲍主 梁芳

记录人: 葛永玲

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发