

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 28 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 9~15℃

工程名称: 惠顺和30MW农林光互补光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视光伏区. 整改消缺. 2. 组织总包单位 现场进行专项检查. 发现部分安全隐患 已签发编号为 019 通知单要求整改. 3. 开展光伏施工专题会议.	
施 工 情 况	施 工 单 位	惠顺和 新能源
其 它 事 项	1. 开展光伏施工专题施工. 2. 光伏区整改消缺.	
本日现场监理人员: 葛永强 葛包主 贺世华		
记录人: 贺世华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发

江苏省住房和城乡建设厅监制