

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 9 日

星期: 二

工程名称: 泰顺永发30MW光伏扶贫电站项目.

天气: 阴
气温: 6~12℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查五号地阵列整改, 巡视八号地 电缆架设, 逆变器安装. 2. 巡视开关站运行中情况.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	珠海 农业新 能源	1. 光伏区整改阵列, 八号地电缆架设. 2. 开关站铺地砖.
其 它 事 项	公司王志成、王立杰两位领导到项目, 巡视检查工作.	
本日现场监理人员: 葛永强 李锐之 殷梦凡		
记录人: 殷梦凡		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘才发