

# 监 理 日 志

工程名称: 泰顺右农30MW农林光伏项目

|  |                         |      |                 |    |       |
|--|-------------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期   | 2019年4月1日 星期一           | 气候   | 阴               | 气温 | 7~14℃ |
| 监理人员动态: 葛庆涛 李金 贺哲<br>施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员20人<br>施工机械动态: 挖机 搅拌机 1 |                         |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工部位<br>施工进度情况   | 开关站围墙施工, 污水池开挖, 光伏区整改回填 |      |                 |    |       |
| 检查发现的问题  | 围墙施工存在安全隐患              |      |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果   | 已要求项目部与设计单位联系出相关施工方案。   |      |                 |    |       |
| 协调内容或其他  | 去祥合送农资公司看资料。            |      |                 |    |       |
| 记录人  | 贺哲                      | 总监签阅 | 刘士发             |    |       |