

# 监 理 日 志

工程名称: 泰顺县农村饮水安全工程

|                            |                     |      |                 |    |       |
|----------------------------|---------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期                         | 2017 年 4 月 3 日 星期 三 | 气候   | 雨               | 气温 | 7~12℃ |
| 监理人员动态: 葛庆海 李松立 贺梦凡        |                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工方人员动态: 管理人员 5 施工人数 20    |                     |      |                 |    |       |
| 施工机械动态: 挖机 1               |                     |      |                 |    |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况       | 全天下雨, 现场无施工人员进行施工。  |      |                 |    |       |
| 检查<br>发现<br>的问<br>题        | 审查施工方资料, 部分资料缺少     |      |                 |    |       |
| 处理<br>措施<br>、意<br>见、<br>结果 | 要求完善施工方资料           |      |                 |    |       |
| 协调<br>内容<br>或其<br>他        | (此栏为空)              |      |                 |    |       |
| 记录人                        | 贺梦凡                 | 总监签阅 | 刘少发             |    |       |