

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW农林光互补光伏发电项目

日期	2019年4月18日 星期二	气候	阴	气温	17~28℃
监理单位动态: 曹庆瑞 李包主		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 李耀斌 5人 陈永良 45人					
施工机械动态: 挖机1台 打桩机1台					
施工部位及进度情况	完成地梁基础支模板, 光伏区6号地、下塔村清理草木、定位打桩。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	泰顺县政府领导现场调研。				
记录人	胡梦成		总监签阅	刘士发	

工程
日期
监理
施工
施工进度